

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2018

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 18 lipca 2018 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica przyjętego uchwałą Nr XXXV/223/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 08 lutego 2018 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Marek Hoga - członek,
4. Jan Świtanowski - członek,
5. Zbigniew Wiśniewski - członek.

Czas kontroli: 18.07.2018 r.,

Zakres kontroli:

Kontrola rozbieżności ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a rozbieżności z fakturami za rok 2017.

Osoby udzielające informacji:

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wiśniewski.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami o ilości odprowadzanych ścieków w 2017r. i porównując je do 2016r. stwierdza, że na podstawie ilości ścieków przekazanych do oczyszczalni wynika, że różnice na przepływomierzach z poszczególnych kierunków tj. ul. Krańcowa, Podgórz, Kominy, Karbowo i Szabda. Występują różnice pomiędzy ilością nierozliczonych ścieków pomiędzy przepływomierzami tj. ul. Krańcowa 21,7%, Podgórz 27,9%, Kominy 18,5 %, Karbowo 30,5 % i Szabda 52,8 %. Porównując nierozliczone ścieki do roku 2016 jest wzrost poza Szabdą. Porównując rok 2017 do roku 2016 nierozliczone ścieki poza Szabdą są wyższe. Na przepływomierzu z kierunku Szabdy jest spadek nierozliczonych ścieków, ponieważ jest nowy przepływomierz w miejscowości Chojno Gmina

Bobrowo. Nie mniej jednak nierozliczone ścieki wynoszą ponad 50 %. Tak duża ilość nierozliczonych ścieków może wynikać z opadów atmosferycznych, również wzrost nierozliczonych ścieków z pozostałych przepływomierzy w 2017r. Ogółem odprowadzono w 2017r. 133671 m³ ścieków, a rozliczono 95712 m³ straty 28,4% (w roku 2016 odprowadzono 129000 m³, a rozliczono 89376 m³ straty 30,7%).

Wnioski:

Komisja po przeanalizowaniu danych z poszczególnych kierunków stwierdza, że największe nierozliczenie jest nadal z kierunku Szabdy. Komisja na początek wnioskuje o podjęcie działań, aby uszczelnić studzienki wraz z kolektorem, a następnie rozważyć możliwość przebudowy kolektora przebiegającego przez tereny podmokłe. Z pozostałych kierunków Komisja wnioskuje o dalsze uszczelnianie kolektorów i studzienek tak, aby zmniejszyć możliwość przedostawania się wód opadowych do kolektora.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podczas przyjęcia protokołu w dniu 18 lipca 2018 r. obecnych było 5 członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

W. Nowiński *Nowiński*

L. Kwiatkowski *Łaszek Kwiatkowski*

M. Hoga *Marek Hoga*

J. Świtanowski *Świtanowski Jan*

Z. Wiśniewski *Wiśniewski Zbyszek*

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

..... *E. Łukaszkowski*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, dnia 18 lipca 2018 r.